


1 COMMENT METTRE VOTRE MASQUE

Pour être efficace, ce masque doit être correctement utilisé.

Pour cela, il est recommandé de le porter sur une peau nue (c'est-à-dire, sans présence des cheveux au contact avec la peau de l'utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter les étapes suivantes :
SE LAVER LES MAINS À L'EAU ET AU SAVON OU EXERCER UNE FRICTION AVEC UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE AVANT TOUTE MANIPULATION DU MASQUE



2 COMMENT RETIRER VOTRE MASQUE

Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Pour cela, il est recommandé de :

- A > Retirer ses gants de protection**
- B > Se laver les mains à l'eau et au savon** ou exercer une friction avec une solution
- C > Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques du jeu de brides** sans toucher la partie avant du masque barrière
- D > Placer le masque À LAVER dans un contenant spécifique** (sac plastique propre, voir partie 3)
- E > Placer le masque À JETER dans un contenant spécifique** (voir partie 4)
- F > Se laver les mains à l'eau et au savon** ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique
- G > Nettoyer l'extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant**

**4H
MAX**

**LA DURÉE DE PORT DOIT ÊTRE
INFÉRIEURE À 4 HEURES
SUR UNE SEULE JOURNÉE**

3 COMMENT LAVER ET SÉCHER VOTRE MASQUE EN TISSU

Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres.

LA PERSONNE CHARGÉE DU LAVAGE DEVRA SE PROTÉGER POUR MANIPULER LES MASQUES SOUILLÉS S'ILS NE SONT PAS DANS UN SAC HYDROSOLUBLE.

- > Il est recommandé avant tout lavage des masques de **nettoyer si possible son lave-linge**, en procédant à un **rinçage à froid avec de la javel** ou de le **faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage**
- > **L'utilisation d'adoucissant n'est pas préconisée**
- > Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de **30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C**
- > Il est recommandé **un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage**. Les masques barrières ne doivent **pas sécher à l'air libre**. Il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après)

> LES MASQUES DOIVENT ÊTRE SÉCHÉS COMPLÈTEMENT
(c'est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés

- > Il n'est pas recommandé de procéder à un séchage avec un four à micro-ondes
- > En moyenne, le masque doit tenir au moins 10 cycles de lavage
- > EN CAS DE DÉTECTION DE TOUT DOMMAGE DU MASQUE (MOINDRE AJUSTEMENT, DÉFORMATION, USURE, ETC.), IL DOIT ÊTRE JETÉ !**

4 COMMENT JETER VOTRE MASQUE

LES MASQUES DOIVENT ÊTRE JETÉS DANS UNE POUBELLE MUNIE D'UN SAC PLASTIQUE

(de préférence avec couvercle et à commande non manuelle)

Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.

